

# Référence Hébergement



## Site client

## Enjeu pour le client

## Solution proposée

## Points clés et éléments différenciants

## Résultat



## Groupe P & V Centres Pierre et Vacances - Maeva

Trouver une solution d'entretien efficace pour les centres avec sols très encrassés : moquette en montagne ; bolon et carrelages ailleurs. Réduire les temps d'intervention et le budget de sous-traitance EP sur travaux spéciaux. Nettoyer avec une seule machine les différents sols d'un même centre.

Pour les grands centres (surtout Pierre et vacances) : R4B – R5B  
Pour certains Maeva avec petite superficie de chambre : R3S  
Toujours un chariot de transport et très souvent un kit brosse latérale ou brosse d'angle.

Résultat obtenu sans équivalent : efficacité ; gains de temps ; séchage très rapide sur moquettes.  
Formation du personnel utilisateur bien assurée.  
Facilité de mise en œuvre et d'utilisation ; niveau sonore perçu comme faible.  
Retour sur investissement rapide.

**10** Centres équipés dans les 6 mois du référencement.